


# リコール製品からの火災が発生

火災の原因調査をしたところ、既にリコール対象となっている **Dynabook**（旧東芝）**ノートパソコン用ACアダプターから出火した可能性が高い**ことが判明しました。この火災では、パソコン本体のみならず延焼拡大して家具や壁などを焼き、負傷者も発生しています。



リコールの原因は、差し込みプラグ部分の素材の劣化が原因で、リコール対象となっていることを知らないまま使用すると、同じような火災が再び発生する恐れがありますので、**Dynabook**（旧東芝）ノートパソコンをお持ちの方は下記のURLからご確認いただき、**リコール対象製品であれば直ぐに使用を中止し、担当窓口へご連絡ください。**

なお、Dynabook 株式会社からは一部のバッテリーパックについてもリコール製品となっていることが発表されていますので、合わせてご確認ください。

## ※（ACアダプターに関するお知らせ）

<https://acadaptercheck.dynabook.com/AdapterUpdate/InformationJapan?region=TJPN&country=JP&lang=ja>

## ※（バッテリーパックに関するお知らせ）

<https://batterycheck.dynabook.com/BatteryUpdate/InformationJapan?region=TJPN&country=JP&lang=ja>

## ※（経済産業省ウェブサイト）

[https://www.meti.go.jp/product\\_safety/recall/file/180622-1.html](https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/180622-1.html)